

Inspection Report

Report No.: XYN-140619
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 14th July, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for:	Inspection Result:
PO . XYN-140619 Item No.209543	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
209543	9000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	9000pcs

Appearance Inspection :

No failure.

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

Item	Part No.	QTY	Unit Price	Total Price	Material	Process	Inspection	Storage	Remarks
1	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
2	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
3	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
4	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
5	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
6	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
7	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
8	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
9	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
10	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
11	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
12	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
13	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
14	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
15	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
16	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
17	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
18	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
19	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
20	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
21	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
22	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
23	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
24	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
25	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
26	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
27	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
28	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
29	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
30	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
31	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
32	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
33	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
34	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
35	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
36	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
37	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
38	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
39	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
40	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
41	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
42	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
43	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
44	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
45	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
46	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
47	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
48	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
49	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
50	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
51	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
52	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
53	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
54	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
55	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
56	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
57	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
58	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
59	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
60	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
61	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
62	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
63	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
64	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
65	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
66	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
67	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
68	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
69	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
70	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
71	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
72	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
73	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
74	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
75	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
76	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
77	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
78	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
79	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
80	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
81	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
82	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
83	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
84	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
85	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
86	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
87	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
88	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
89	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
90	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
91	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
92	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
93	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
94	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
95	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
96	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
97	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
98	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
99	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	
100	XY-GLOBAL	9000	0.0000	0.0000	Brass	Turned	100%	Room	

6. Report:

Prodotti	cnc pezzi di precisione lavorati in fabbrica , Cnc pezzi lavorati distributore, precisione produttore di pezzi meccanici, fornitore di lavorazione cnc di precisione, lavorazione CNC parte, Tornio CNC Lavorazione, tornitura CNC parte, parti di Turing CNC
Materiale	Alluminio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, ecc
Dimensioni	Secondo il disegno del cliente
Trattamento di superficie	Il trattamento termico, lucidatura, rivestimento, zincato, galvanostegia, spruzzo, e la pittura e così via
Imballaggio	Scatola di legno, o secondo i requisiti del cliente
Apparecchiature di elaborazione	Centro di lavorazione CNC, macchina per la frantumazione, macinazione parti di macchine, parti di macchine di perforazione, fresatrice orizzontale, smussatrice, CNC macchina di taglio ecc
Apparecchiature di misura	Durometro, spina precisione gague , Blocchetto, digitale micrometro per esterni, al di fuori micrometro, compasso digitale, micrometro per interni, all'interno comparatore, quadrante calibro a corsoio, quadrante indicatore di profondità a nonio Pinza e così via
MOQ	trattabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Campo d'attività	Centro di lavorazione CNC, lavorazione cnc, cnc di foratura, tornitura cnc, rettifica, maschiatura, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, fogli di lavoro mentale etc
Applicazione	Macchina di automazione, dei dispositivi medici, macchina industriale, automobile, apparecchio elettrico, e di altre industrie, parti di lavorazione CNC, ricambi auto
Porte	Shenzhen Cina
Consegna	20-25 giorni dopo T / T 50% di deposito
Attrezzature principali	Centro di macchina di CNC
1.Name: Prezzo di fabbrica OEM cnc lavorazione parti	
2.Process: pressofusione di alluminio, lavorazione cnc	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM ecc	
4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato ecc	
5.Tolerance: può raggiungere a +/- 0,01 millimetri	
Controllo 6.Quality: 100% controllato	
7.Specification: serice OEM, rigorosamente da disegno e campioni	
8 Esempio di tempi di consegna: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9 Applicazione: parti di lavorazione cnc, accessori minerarie, macchine accessoried, industriali, ricambi auto, ecc	
10 Cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austrial, UE, ecc	
11 Certificazione: ISO 9001	
Il nostro Vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificato ISO	
2 Tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. Tutti kinds di sureface finishment è aailable	
4 di alta qualità con il prezzo competitivo	
5 Termine di consegna veloce	
6. campione disponibile	
7 Hanno esperienza di esportazione in tutto il mondo	
Il nostro Servizi	
CNC lavorazione di parti campione: Possiamo fornire per la prova	
Parti di lavorazione CNC imballaggio: Imballaggio standard	
CNC lavorazione di parti di certificazione: ISO9001	
CNC lavorazione di parti di qualità: controllo della qualità Strictly	
CNC lavorazione di parti OEM è accolto favorevolmente	