

Inspection Report

Report No.: XYSL-150619
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 25th July, 2015
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSL-150619 Item No. XY31XL017	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31XL017	6000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

pocdmis									
M02-01-108									
JUL 25 2015									
1.0000									
2.0000									
3.0000									
4.0000									
5.0000									
6.0000									
7.0000									
8.0000									
9.0000									
10.0000									
11.0000									
12.0000									
13.0000									
14.0000									
15.0000									
16.0000									
17.0000									
18.0000									
19.0000									
20.0000									
21.0000									
22.0000									
23.0000									
24.0000									
25.0000									
26.0000									
27.0000									
28.0000									
29.0000									
30.0000									
31.0000									
32.0000									
33.0000									
34.0000									
35.0000									
36.0000									
37.0000									
38.0000									
39.0000									
40.0000									
41.0000									
42.0000									
43.0000									
44.0000									
45.0000									
46.0000									
47.0000									
48.0000									
49.0000									
50.0000									
51.0000									
52.0000									
53.0000									
54.0000									
55.0000									
56.0000									
57.0000									
58.0000									
59.0000									
60.0000									
61.0000									
62.0000									
63.0000									
64.0000									
65.0000									
66.0000									
67.0000									
68.0000									
69.0000									
70.0000									
71.0000									
72.0000									
73.0000									
74.0000									
75.0000									
76.0000									
77.0000									
78.0000									
79.0000									
80.0000									
81.0000									
82.0000									
83.0000									
84.0000									
85.0000									
86.0000									
87.0000									
88.0000									
89.0000									
90.0000									
91.0000									
92.0000									
93.0000									
94.0000									
95.0000									
96.0000									
97.0000									
98.0000									
99.0000									
100.0000									

6. report

品名	品名 品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名 品名品名品名 品名品名品名品名品名品名
品名	品名 AL6061 AL6065品名AL6063品名AL7075品名 SUS303品名SUS304品名 SUS316品名POM 品名
品名	品名 品名品名品名
品名品名	品名 品名品名 品名 品名 品名 品名 品名品名品名
品名	品名 品名品名品名品名品名
品名品名	品名 品名品名 品名 品名品名 品名 品名品名品名品名品名品名品名 品名
品名品名	品名 品名品名 品名品名品名品名品名品名品名 品名品名 品名品名 品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名 品名品名品名 品名
品名品名	品名
品名V品名	+ V-0.01 品名
品名	TVT 50%品名品名品名50 %t V T 品名品名; 品名品名
品名品名	品名 品名品名品名品名品名品名 品名品名 品名 品名品名品名品名品名 品名 品名品名品名
品名品名	品名 品名 品名品名 品名品名 品名 品名 品名品名品名品名品名品名品名
品名	品名 品名
品名	20-25 品名 TVT 50%品名品名
品名品名	品名 品名品名
1.品名 品名品名 OEM 品名品名品名	
2.Process品名 品名品名cnc 品名	
3.Material: AL6061 AL6065品名AL6063品名AL7075 POM 品名	
4.Surface品名 品名品名 品名品名品名品名品名	
5.Tolerance品名 品名 + V-0.01 品名	
6.品名品名 100%品名	
7.Specification: OEM 品名品名品名品名品名	
8.品名品名品名 25-30 品名品名品名	
9.品名 cnc 品名品名品名品名 品名品名 品名 品名品名	
10.品名 品名 品名品名 品名品名 品名品名	
11.品名 ISO 9001	
品名品名	
1.10 品名品名 ISO 品名	
2.品名品名品名	
3.品名 kinds 品名品名品名品名品名	
4.品名品名品名品名品名	
5.品名品名品名	
6.品名品名	
7.品名品名品名品名品名	
品名品名	
品名品名品名品名品名 品名品名	
品名品名品名品名 品名品名	
品名品名品名品名 ISO9001	
品名品名品名品名 品名品名品名	
品名 OEM 品名品名品名	

Safety is our serious job for our worker and engineer team



[oem](#) □□□□□□