

Inspection Report

Report No.: XYWD-140705
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 28th July, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYWD-140705 Item No. XY31SY49	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31SY49	50000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	50000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:

XY-GLOBAL 深圳市真朴电子科技有限公司
XY Electronics Technology Co., Ltd

Inspection Report Form

Product Name: XY31SY49 Part No: XY31SY49 Inspection Date: 28/07/2014 Inspector: Leo

Quantity: 50000PCS Lot No: XY31SY49 Sampling Plan: 100% Defect Rate: 0%

Inspection Results:

Defect No.	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
1	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
2	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
3	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
4	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
5	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
6	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
7	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
8	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
9	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
10	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
11	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
12	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
13	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
14	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
15	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
16	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
17	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
18	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
19	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate
20	Defect Description	Defect Type	Defect Count	Defect Rate

Inspection Summary: All items passed inspection. Defect Rate: 0%.

6. report

Prodotti	precisione cnc lavorati fabbrica parti cnc pezzi lavorati distributore, lavorazioni meccaniche di precisione produttore di parti, il fornitore di lavorazione CNC di precisione, parte di lavorazione CNC, CNC Torno produzione, CNC parte Girare, parti di Turing CNC
Materiale	Alluminio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, ecc
Dimensioni	Secondo su disegno del cliente
Trattamento della superficie	Calore trattamento, lucidatura, verniciatura, zincato, galvanica, a spruzzo, e la pittura e così via
Imballaggio	Di legno scatola, o secondo i requisiti del cliente
Apparecchiature di elaborazione	CNC centro di lavorazione, rettificatrici, parti di macchine fresatrici, macchine di perforazione parti, fresatrice orizzontale, smussatrice, CNC macchina da taglio eccetera
Apparecchiature di misura	Durezza tester, la spina gague precisione, blocco calibro, micrometro esterno digitale, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante interno Indicatore, quadrante Vernier pinza, quadrante indicatore, calibro di profondità a nonio e così su
MOQ	negoziabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T Deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Ambito di attività	CNC Centro di lavoro, cnc, cnc foratura, tornitura CNC, rettifica, intercettazioni, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc
Applicazione	Automazione macchina, dispositivi medici, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e altre industrie, cnc pezzi meccanici, componenti auto
Porte	Shenzhen Cina
Consegna	20-25 giorni dopo T / T 50% di deposito
Attrezzature principali	cnc centro di macchina
1.Name: prezzo di fabbrica OEM cnc pezzi meccanici	
2.Process: pressofusione di alluminio, lavorazione cnc	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM ecc	
4.Surface: lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato etc	
5.Tolerance: può arrivare a +/- 0,01 millimetri	
Controllo 6.Quality: 100% controllato	
7.Specification: serice OEM, rigorosamente da disegno e campioni	
8. Campione termine di consegna: 25-30 giorni, per i prodotti.	
9. Applicazione: pezzi meccanici di CNC, accessori minerari, macchine accessoried, industriali, auto, ecc	
10. cliente: Stati Uniti d'America, Canada, Austrial, UE etc.	
11. Certificazione: ISO 9001	
Il nostro vantaggio	
1. 10 anni di esperienza con certificato ISO	
2. Tutti i tipi di materiale è disponibile	
3. Tutti kinds di sureface finishment è available	
4. Alta qualità con il prezzo competitivo	
5. Termine di consegna veloce	
6. Campione disponibile	
7. Avere esperienza di esportazione in tutto il mondo	
I Nostri Servizi	
Campione parti di lavorazione CNC: Può fornire per il test	
Parti di lavorazione CNC imballaggio: Imballaggio standard	
CNC lavorazione di parti di certificazione: ISO9001	
CNC lavorazione di parti di qualità: controllo rigoroso della qualità	
CNC lavorazione di parti OEM è accolto favorevolmente	