

Inspection Report

Report No.: XYK-130821
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 11th Sep-, 2013
Inspector: Alex

Inspection only for: PO . XYK-130821	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
130014	1000PCS	3% inspection	0pcs	No failure	5000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :




1. Packing

2. Product:



3. Product:

4. Product:



5. Product :

6. Product:

	CNC加工 各種機械部品CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品
	材料 AL6061 AL6065AL6063AL7075 SUS304SUS303SUS316POM
	加工 各種機械部品
	加工 各種機械部品 各種機械部品
	加工 各種機械部品
	CNC 加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品
	加工 各種機械部品gague加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品
MOQ	加工
公差	+/- 0.01mm
加工	T / T 50%T / T 加工品加工品加工品
加工品	CNC 加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品
加工品	加工品 加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品
加工	加工 加工
加工	20-25% T / T 50%加工品
加工品	CNC 加工品
1.Name	加工品 OEM CNC加工品
2.Process	加工品 CNC加工品
3.Material	AL6061 AL6065AL6063AL7075POM
4.Surface	加工品nickle加工品 加工品
5.Tolerance	加工品 +/- 0.01mm加工品
6.	加工品100加工品
7.Specification	OEM加工品service加工品
8.	加工品25%30%
9.	加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品
10.	加工品AustrialEU
11.	加工品ISO 9001
	加工品
ISO	加工品1. 10加工品
2.	加工品加工品加工品
3. sureface	加工品finishment加工品kindls加工品available加工品
	加工品加工品加工品4加工品
5.	加工品
	加工品6.加工品
7.	加工品加工品加工品
	加工品加工品
	CNC加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品
	CNC加工品加工品加工品
	CNC加工品加工品ISO9001
	CNC加工品加工品加工品加工品
	CNC加工品加工品OEM加工品加工品