

LED

Inspection Report

Report No.: XYS-130729
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 25th Aug, 2013
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYS-130729 Item No.XY-100041	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY-9921300	3000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	3000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Product:

ชื่อ	บริษัท ฟูมมิกซ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร OEM ผลิตและจำหน่าย
ประเภท	เครื่องจักรกล ADC12 A380
ชื่อ	ชื่อ บริษัท
ประเภท	ชื่อ บริษัท
ประเภท	ชื่อ บริษัท
ประเภท	ชื่อ บริษัท
ประเภท	CNC ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร CNC ผลิตและจำหน่าย
ประเภท	ชื่อ บริษัท gague ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตและจำหน่าย
MOQ	ชื่อ
ชื่อ/ชื่อ	+/- 0.01
ชื่อ	T / T 50 50 T / T ผลิตและจำหน่าย; ชื่อ
ประเภท	CNC ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร CNC ผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตและจำหน่าย
ประเภท	ชื่อ บริษัท
ชื่อ	ชื่อ ชื่อ
ชื่อ	20-25 &NBSP T / T 50
ชื่อ	ชื่อ บริษัท
1.Name	บริษัท ฟูมมิกซ์ จำกัด OEM ผลิตและจำหน่าย
2.Process	เครื่องจักรกลการเกษตร CNC ผลิตและจำหน่าย
3.	ชื่อ บริษัท ADC12 A380
4.Surface	ชื่อ บริษัท nickle ผลิตและจำหน่าย
5.Tolerance	ชื่อ +/- 0.01
6.	ชื่อ 100
7.Specification	OEM ผลิตและจำหน่าย
8.	ชื่อ บริษัท 25-30
9.	ชื่อ บริษัท accessoried ผลิตและจำหน่าย
10.	ชื่อ บริษัท Austrial EU
11&NBSP	ชื่อ บริษัท ISO 9001
ชื่อ	ชื่อ
ISO	ชื่อ 1 10
2.	ชื่อ บริษัท
3	sureface finishment kinds available
ชื่อ	ชื่อ 4
5.	ชื่อ
ชื่อ	ชื่อ 6
7.	ชื่อ บริษัท
ชื่อ	ชื่อ
ชื่อ	ชื่อ &NBSP ผลิตและจำหน่าย
ชื่อ	ชื่อ
ชื่อ	ชื่อ ISO 9001
ชื่อ	ชื่อ
OEM	ชื่อ