

□□□□ A356 □□□□□□□□□□

Inspection Report

Report No.: XYS-130914
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 11th Oct, 2013
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYS-130920 Item No.3567200	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
3567200	3000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	3000pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Product:

ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัดoem บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อ	บริษัท ADC12/A380
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	CNC บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
MOQ	บริษัท
ชื่อ	± 0.01 mm
ชื่อ	TVT 50% 50% บริษัท TVT
ชื่อ	CNC บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยีcnc บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
ชื่อ	20-25 ปี TVT 50% บริษัท
ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม เทคโนโลยี
1.Name:	บริษัท OEM บริษัท
2.Process:	บริษัท บริษัทcnc บริษัท
3.Material:	บริษัท ADC12/A380
4.Surface:	บริษัท บริษัท
5.Tolerance:	± 0.01 mm บริษัท
6. ชื่อ:	100% บริษัท
7.Specification:	บริษัท บริษัทOEM บริษัท
8. ชื่อ:	บริษัท 25-30 ปี
9. ชื่อ:	บริษัท บริษัท
10. ชื่อ:	บริษัทAustrial/EU
11. ชื่อ:	ISO 9001
ชื่อ	บริษัท
1. 10 ปี ISO	บริษัท
2. บริษัท	บริษัท
3 ชื่อ finishment	บริษัท kinds บริษัท
4. บริษัท	บริษัท
5 บริษัท	บริษัท
6 บริษัท	บริษัท
7. บริษัท	บริษัท
ชื่อ	บริษัท
บริษัท	บริษัท
บริษัท	ISO9001
บริษัท	บริษัท
บริษัท	OEM บริษัท

Oem บริษัท