

□□□□□□□□□□□□□□□□

Inspection Report

Report No.: XYS-130630
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 1th Aug, 2013
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYS-130706 Item No.XY-1301483	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY-131483	100PCS	5% inspection	0pcs	No failure	100pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Product:

ชื่อ	บริษัท ออโต้แมติกแมชีน จำกัด ออโต้แมติกแมชีน จำกัด OEM บริษัท ออโต้แมติกแมชีน จำกัด
รุ่น	รุ่น ADC12 A380
สี	สี สแตนเลส
ขนาด	ขนาด 1000 มม. x 1000 มม. x 1000 มม.
วัสดุ	วัสดุ อลูมิเนียม
กระบวนการ	CNC 3 แกน
การรับประกัน	การรับประกัน 1 ปี
MOQ	100 ชิ้น
ราคา/ชิ้น	+/- 0.01
เวลา	T / T 50% T / T 50%
สถานที่	CNC 3 แกน ออโต้แมติกแมชีน จำกัด CNC 3 แกน
การขนส่ง	การขนส่ง ทางเรือ
การชำระเงิน	การชำระเงิน T / T 50%
1.Name	1.Name บริษัท ออโต้แมติกแมชีน จำกัด
2.Process	2.Process ออโต้แมติกแมชีน จำกัด
3.รุ่น	3.รุ่น ADC12 A380
4.Surface	4.Surface นิกเกิล
5.Tolerance	5.Tolerance +/- 0.01
6.ขนาด	6.ขนาด 1000 มม.
7.Specification	7.Specification OEM
8.การรับประกัน	8.การรับประกัน 1 ปี
9.การชำระเงิน	9.การชำระเงิน T / T 50%
10.การขนส่ง	10.การขนส่ง ทางเรือ
11.&NBSP	11.&NBSP ISO 9001
ออโต้แมติกแมชีน จำกัด	
ISO 9001	ISO 9001
2.การรับประกัน	2.การรับประกัน 1 ปี
3.sureface	3.sureface finishment kinds available
4.การชำระเงิน	4.การชำระเงิน T / T 50%
5.การขนส่ง	5.การขนส่ง ทางเรือ
6.การรับประกัน	6.การรับประกัน 1 ปี
7.การชำระเงิน	7.การชำระเงิน T / T 50%
ออโต้แมติกแมชีน จำกัด	
&NBSP	&NBSP ISO 9001
ISO 9001	ISO 9001
OEM	OEM