

Inspection Report




Report No.: XYS-130514
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th Jun, 2013
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYS-130514 Item No.XY-130074	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY-130074	10PCS	10% inspection	0pcs	No failure	10pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Product:

ชื่อ	บริษัท อดิเรกอินเตอร์เทรด จำกัด 100% ผลิต OEM สำหรับลูกค้ารายใหญ่
วัสดุ	อะลูมิเนียม ADC12/A380
สี	สีเงิน
ขนาด	ตามแบบร่าง
การขึ้นรูป	ขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC
การชุบ	CNC ผลิตด้วยเครื่อง CNC
การเคลือบ	สีผง (gague) สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความทนทาน
MOQ	100 ชิ้น
ราคา/ชิ้น	+/- 0.01 ดอลลาร์
การขนส่ง	T / T 50% T / T 50% หรือตามเงื่อนไข
การรับประกัน	CNC ผลิตด้วยเครื่อง CNC
การตรวจสอบ	ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ
การบรรจุ	บรรจุในกล่อง
การจัดส่ง	20-25 วัน T / T 50%
การติดต่อ	100% ผลิต OEM
1.Name	บริษัท อดิเรกอินเตอร์เทรด จำกัด
2.Process	CNC ผลิตด้วยเครื่อง CNC
3.วัสดุ	อะลูมิเนียม ADC12/A380
4.Surface	สีผง (gague) สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความทนทาน
5.Tolerance	+/- 0.01 ดอลลาร์
6.การขนส่ง	100%
7.Specification	OEM ผลิตด้วยเครื่อง CNC
8.การตรวจสอบ	ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ
9.การบรรจุ	บรรจุในกล่อง
10.การจัดส่ง	20-25 วัน T / T 50%
11.&NBSP	ISO 9001
การติดต่อ	100% ผลิต OEM
ISO	100%
2.การขนส่ง	100%
3.sureface	finishment kinds available
การขนส่ง	40%
5.การขนส่ง	100%
การขนส่ง	60%
7.การขนส่ง	100%
การติดต่อ	100% ผลิต OEM
การขนส่ง	100%
การขนส่ง	100%
OEM	100% ผลิต OEM