

Inspection Report

Report No.: XYK-130904
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date:29th Sep-, 2013
Inspector:LEO

Inspection only for: PO . XYK-130904 Item No. STAINLESS STEEL NUTS	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
STAINLESS STEEL NUTS	3000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	3000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 5% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :



6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงาน
วัสดุ	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075&NBSP SUS304SUS303SUS316POM
รูป	รูปถ่ายชิ้นงาน
ขนาด	ขนาดตามแบบ หรือตามความต้องการของลูกค้า
ความละเอียด	ความละเอียดตามแบบ
การกัด	CNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงาน
การชุบ	การชุบสีหรือการชุบสีgagueตามความต้องการของลูกค้า
MOQ	100
ความแม่นยำ	+/- 0.01mm
การกัด	T / T 50%ก่อนการส่งมอบ 50%T / T; หรือ
การกัด	CNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงาน
การกัด	CNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงาน
การกัด	20-25&NBSP T / T 50%ก่อนการส่งมอบ
การกัด	CNCกัดชิ้นงาน
1.Name	ชื่อชิ้นงานOEM CNCกัดชิ้นงาน
2.Process	CNCกัดชิ้นงาน
3.	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075POM
4.Surface	การชุบสีหรือการชุบสีnickleตามความต้องการของลูกค้า
5.Tolerance	+/- 0.01mm
6.	100
7.Specification	OEMตามความต้องการของลูกค้า
8.	25-30
9.	CNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานaccessoried
10.	AustrialEU
11&NBSP	ISO 9001
ชื่อ-นามสกุล	
ISO	110
2.	
3	surefacefinishmentkindlsavailable
	4
5.	
	6
7.	
ชื่อ-นามสกุล	
CNC	&NBSP
CNC	
CNC	ISO9001
CNC	
CNC	OEM