

Inspection Report

Report No.: XYFA-130804

Inspection Date: 1st Sep-, 2013

Supplier: XY-GLOBAL

Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYFA-130804 Item No. 400-01-069	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
400-01-069	5000pcs	100% inspection	0pcs	No failure	5000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :



6. Product :

品名	品名 品名品名品名品名品名品名品名 品名品名OEM品名品名品名品名品名品名 品名
品名	品名品名 ADC12品A380品
品名	品名品名 品名品名品名
品名	品 品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名
品名	品 品名品名品名品名品名品名品名
品名	CNC 品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名CNC品名
品名品名	品 品名品名品名品名gague品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名 品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品
MOQ	品名品名
品/品	+/- 0.01品名品名
品名	T / T 50品50品T / T品名品名品名;品
品名	CNC 品名品名品名品名品名CNC品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名
品名品名品名	品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名品名
品名	品名 品名
品	20品25品 T / T 50品品名品名
品名	品 品名品名品名
1.Name品名品名OEM品名品名品名品名	
2.Process品名品名品名品名CNC品名	
3.Material品名品名ADC12品A380品	
4.Surface品名品名品名品名品名nickle品名品名 品名品名	
5.Tolerance品名 +/- 0.01品名品名品名品名品名品名	
6品名品名品名品名100品名	
7.Specification品OEM品serice品名品名品名品名品名品名	
8.品名品名品名品名25品30品	
9.品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名accessoried品名品名品名	
10.品名品名品名品名品名Austrial品EU品	
11.品名ISO 9001	
品名品名品名品名	
ISO品1. 10品品名品名	
2.品名品名品名品名品名品名品名	
3. sureface品finishment品品品kinds品abailable品	
品名品名品名4.品名	
5.品名品名	
品名品名6.品名	
7.品名品名品名品名品名品名	
品名品名品名	
品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名	
品名品名品名品名品名品名品名	
品名品名品名品名品名品名ISO9001	
品名品名品名品名品名品名品名 品名品名	
OEM品名品名品名品名品名品名品名	