

Inspection Report

Report No.: 140321

Inspection Date: 21st Mar.2014

Supplier :

Inspector: Ken Tung

Inspection only for:	Inspection Result:
Uniskull, Middle, Spark bolt	PASS

Description	Finished Q'ty(pcs)	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty(pcs)
5/8" Uniskull /black	125	100% inspection	0	No failure	125
3/4" Uniskull /black	500	100% inspection	4	Scratch on the surface, the supplier had picked all defects out on-site	500
1" Uniskull /black	125	100% inspection	0	No failure	125
5/8" Uniskull /chrome	125	100% inspection	0	No failure	125
3/4" Uniskull /chrome	125	100% inspection	0	No failure	125
1" Uniskull /chrome	500	100% inspection	0	No failure	500
Middle /black	125	100% inspection	2	Scratch on the surface, the supplier had picked all defects out on-site.	125pcs
Middle /chrome	175	100% inspection	0	No failure	175pcs
Spark bolt /chrome	2000	200	0	No failure	2000

Appearance Inspection :

No failure

Dimension Inspection:

No failure

Assembly:

No failure

Inspection Summary

For the black Middle and Uniskull, there are scratch on the surface during inspection, but the supplier had picked all rejected products out and reworked all defects in time.

Digital photo records :



1. Product



2. Product



3. Product



4. the effect of text



5. Uniskull-5/8"



6. Uniskull-3/4"



7. Uniskull-1"



8. Uniskull-1"



9. Uniskull-3/4"



10. Uniskull-5/8"



11. middle



12. middle



13. spark bolt

14. assembly

ชื่อ	บริษัท. ฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัด ฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดOEMฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัด
ส่วนประกอบ	ส่วนประกอบ ADC12/A380
ชื่อ	ชื่อ ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ	ชื่อ ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัด
ส่วนประกอบ	ชื่อ ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัด
ส่วนประกอบ	CNC ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดCNCส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ	ชื่อ ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดgagueฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัด
MOQ	ชื่อ
ชื่อ/ชื่อ	+/- 0.01ส่วนประกอบ
ชื่อ	T / T 50%T / Tส่วนประกอบ;ชื่อ
ส่วนประกอบ	CNC ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทยCNCชื่อ ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย
ส่วนประกอบ	ชื่อ ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัดฟิลิปโซ่ประเทศไทย จำกัด
ชื่อ	ชื่อ ชื่อ
ชื่อ	20-25&NBSPชื่อ T / T 50ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ	ชื่อ ส่วนประกอบ
1.Name	บริษัท. ฟิลิปโซ่ประเทศไทยOEMฟิลิปโซ่ประเทศไทย
2.Process	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทยCNCส่วนประกอบ
3.ส่วนประกอบ	ส่วนประกอบADC12/A380
4.Surface	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทยnickleส่วนประกอบ ส่วนประกอบ
5.Tolerance	ชื่อ +/- 0.01ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย
6	ส่วนประกอบ100ชื่อ
7.Specification	ชื่อOEMฟิลิปโซ่ประเทศไทยฟิลิปโซ่ประเทศไทย
8	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย25-30ชื่อ
9	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทยฟิลิปโซ่ประเทศไทยฟิลิปโซ่ประเทศไทย ชื่อaccessoriedฟิลิปโซ่ประเทศไทย
10	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทยAustrial/EUชื่อ
11&NBSP	ส่วนประกอบISO 9001
ส่วนประกอบ	
ISO	ส่วนประกอบ1/10ส่วนประกอบ
2	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย
3	sureface/finishmentชื่อkindls/abailableชื่อ
ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย	4
5	ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ	6ส่วนประกอบ
7	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย
ส่วนประกอบ	
ส่วนประกอบ&NBSP	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทยฟิลิปโซ่ประเทศไทย ชื่อ
ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย	
ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย	ISO9001
ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย	ส่วนประกอบ
OEM	ส่วนประกอบฟิลิปโซ่ประเทศไทย