

Inspection Report

Report No.: XYK-130819

Inspection Date: 14th Sep, 2013

Supplier : XY-GLOBAL

Inspector: LEO

Inspection only for: PO : XYK-130819 Item No. 1402230	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
1402230	8000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกลึงชิ้นงานCNCกัดกลึงชิ้นงาน
วัสดุ	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075 SUS304SUS303SUS316POM
สี	สีตามต้องการ
ขนาด	ขนาดตามแบบ หรือตามความต้องการของลูกค้า
ความหนา	ความหนาตามแบบ
ผิว	CNCกัดผิวเรียบหรือผิวหยาบตามต้องการCNC ผลิต
การขึ้นรูป	ขึ้นรูปตามแบบgagueหรือขึ้นรูปตามแบบของลูกค้า
MOQ	100
ความแม่นยำ	+/- 0.01mm
การจัดส่ง	T / T 50%ก่อนผลิต 50%T / T; หรือ
การรับประกัน	รับประกันCNCกัดCNCกลึงCNCกัดกลึงCNCผลิต ชิ้นงานตามแบบ. ไม่สามารถรับประกันความแข็งแรงได้
การขึ้นรูป	ขึ้นรูปตามแบบหรือขึ้นรูปตามแบบของลูกค้าCNCกัดชิ้นงาน หรือขึ้นรูป
ขนาด	ตามแบบ
ความหนา	20-25 T / T 50%ก่อนผลิต
การขึ้นรูป	CNCกัดชิ้นงาน
1.Name	ชื่อลูกค้าOEM CNC ผลิต
2.Process	กระบวนการผลิตCNCกัด
3.	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075POM
4.Surface	ผิวงานตามแบบหรือผิวหยาบตามแบบnickleหรือผิวอื่น ๆ
5.Tolerance	ความแม่นยำ +/- 0.01mm
6.	จำนวนชิ้น100ชิ้น
7.Specification	ข้อกำหนดOEMตามแบบ
8.	ขนาดตามแบบ25-30mm
9.	การขึ้นรูปCNCกัดหรือขึ้นรูปตามแบบ หรือaccessoriedตามแบบ
10.	การขึ้นรูปตามแบบAustrial EU
11&NBSP	การขึ้นรูปตามแบบISO 9001
ชื่อ-นามสกุล	
ISO	ISO 9001:2015
2.	การขึ้นรูปตามแบบ
3	surefacefinishmentหรือkindlsavailable
	การขึ้นรูปตามแบบ4
5.	การขึ้นรูปตามแบบ
	การขึ้นรูป6
7.	การขึ้นรูปตามแบบ
ชื่อ-นามสกุล	
CNC	CNCกัดชิ้นงาน&NBSPการขึ้นรูปตามแบบ
CNC	CNCกัดชิ้นงาน
CNC	CNCกัดชิ้นงานISO9001
CNC	CNCกัดชิ้นงาน
CNC	CNCกัดชิ้นงานOEMตามแบบ