

□□□□□□□□□□□□□□□□

Inspection Report


Report No.: XYD-130703
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date:10th Aug, 2013
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYS-130703 Item No.XY-956400	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY-956400	800PCS	5% inspection	0pcs	No failure	800pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Product:

ชื่อ	บริษัท ออโตเมติก เทคโนโลยี จำกัด OEM บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	อะไหล่ ADC12 A380
ชื่อ	อะไหล่ อะไหล่
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
MOQ	100 ชิ้น
ชื่อ/ชื่อ	+/- 0.01mm
ชื่อ	T / T 50% 50% T / T
ชื่อ	CNC บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	บริการ
ชื่อ	20-25 T / T 50%
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
<ol style="list-style-type: none"> 1. OEM บริการผลิตชิ้นส่วน 2. บริการผลิตชิ้นส่วน CNC 3. Material อะไหล่ ADC12 A380 4. บริการผลิตชิ้นส่วน 5. ผลิต +/- 0.01mm 6. ผลิต 100 ชิ้น 7. บริการผลิตชิ้นส่วน OEM service 8. ผลิต 25-30 ชิ้น 9. บริการผลิตชิ้นส่วน 10. บริการผลิตชิ้นส่วน Austria EU 11. บริการ ISO 9001 	
บริการ	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ISO 10 2. บริการผลิตชิ้นส่วน 3. บริการผลิตชิ้นส่วน 4. บริการผลิตชิ้นส่วน 5. บริการผลิตชิ้นส่วน 6. บริการผลิตชิ้นส่วน 7. บริการผลิตชิ้นส่วน 	
บริการ	
<p>บริการผลิตชิ้นส่วน</p> <p>บริการผลิตชิ้นส่วน</p> <p>บริการผลิตชิ้นส่วน ISO9001</p> <p>บริการผลิตชิ้นส่วน</p> <p>บริการผลิตชิ้นส่วน OEM</p>	

