

Inspection Report

Report No.: XYJ-130905
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20th Sep-, 2013
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYJ-130905 Item No. Fixture Fastener	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
Fixture Fastener	3000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	3000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 50pcs inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :



6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน
วัสดุ	อลูมิเนียม AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 & SUS304 SUS303 SUS316 POM
สี	สีเงิน สีดำ สีเทา สีทอง
ขนาด	ขนาดตามแบบ หรือตามความต้องการของลูกค้า
ความแม่นยำ	ความแม่นยำสูง
บริการ	CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน
การรับประกัน	การรับประกัน 1 ปี หรือตามความต้องการของลูกค้า
MOQ	ไม่มี
ราคา	+/- 0.01 มม.
ระยะเวลา	T / T 50% ก่อนผลิต 50% T / T; หรือ
การขนส่ง	CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน
การชำระเงิน	การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ หรือตามความต้องการของลูกค้า
ที่ตั้ง	ประเทศไทย
เบอร์โทร	20-25 & T / T 50% ก่อนผลิต
อีเมล	CNC ผลิตชิ้นส่วน
1.Name	ชื่อ บริษัท OEM CNC ผลิตชิ้นส่วน
2.Process	CNC ผลิตชิ้นส่วน
3.	อลูมิเนียม AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
4.Surface	การชุบสี นิกเกิล หรือตามความต้องการของลูกค้า
5.Tolerance	+/- 0.01 มม.
6.	100 ชิ้น
7.Specification	OEM ผลิตชิ้นส่วน
8.	25-30 วัน
9.	CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน
10.	Austrial EU
11&NBSP	ISO 9001
ชื่อ-นามสกุล	
ISO	10000
2.	
3	sureface finishment kinds available
	4
5.	
	6
7.	
ชื่อ-นามสกุล	
CNC	&NBSP ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC ผลิตชิ้นส่วน
CNC	ผลิตชิ้นส่วน
CNC	ISO9001
CNC	ผลิตชิ้นส่วน
CNC	OEM ผลิตชิ้นส่วน