

Inspection Report



Report No.: XYK-131011
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 29th Oct., 2013
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYK-131011 Item No. adapting piece	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
adapting piece	3000SET	5% inspection	0pcs	No failure	3000SET

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 5% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงาน
วัสดุ	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075&NBSP SUS304SUS303SUS316POM
รูป	รูปถ่ายชิ้นงาน
ขนาด	ขนาดตามแบบ หรือตามความต้องการของลูกค้า
ความละเอียด	ความละเอียดตามแบบ
การกัด	CNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงาน
การชุบ	การชุบสีหรือการชุบสีgagueตามความต้องการของลูกค้า
MOQ	100
ความหนา	+/- 0.01mm
ความยาว	T / T 50mm หรือตามความต้องการของลูกค้า
การกัด	CNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงานCNCกัดชิ้นงาน
การชุบ	การชุบสีหรือการชุบสีตามความต้องการของลูกค้า
การกัด	20-25mm T / T 50mm หรือตามความต้องการของลูกค้า
การกัด	CNCกัดชิ้นงาน
1.Name	ชื่อชิ้นงานOEM CNCกัดชิ้นงาน
2.Process	CNCกัดชิ้นงาน
3.	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075POM
4.Surface	การชุบสีหรือการชุบสีnickleตามความต้องการของลูกค้า
5.Tolerance	+/- 0.01mm หรือตามความต้องการของลูกค้า
6.	100mm
7.Specification	OEMตามความต้องการของลูกค้า
8.	25-30mm
9.	CNCกัดชิ้นงานaccessoriedตามความต้องการของลูกค้า
10.	AustrialEU
11&NBSP	ISO 9001
ชื่อ-นามสกุล	
ISO	10mm
2.	
3	surefacefinishmentkindlsavailable
	4
5.	
	6
7.	
ชื่อ-นามสกุล	
CNC	&NBSPตามความต้องการของลูกค้า
CNC	
CNC	ISO9001
CNC	
CNC	OEMตามความต้องการของลูกค้า