

Inspection Report

Report No.: XYDW-140605
Supplier: XY-GLOBAL

Inspection Date: 2nd July, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO: XYDW-140605 Item No. XY33AH001	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY33AH001	6000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

Appearance Inspection:
No failure.
Dimension Inspection:
No failure, below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records:	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. report

ကုမ္ပဏီ	CNCစက် ပုံစံအမျိုးအမည်CNCစက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည် အရွယ်အစားCNCစက်အရွယ်အစားCNCစက်အရွယ်အစားCNC စက် အရွယ်အစားCNCစက်အရွယ်အစားCNCစက်အရွယ်အစား
ပစ္စည်း	ပစ္စည်း AL6061 AL6065AL6063AL7075 SUS304SUS303SUS316POM
ပုံစံ	ပုံစံ ပုံစံအမျိုးအမည်
ပုံစံ	ပုံစံ အရွယ်အစားအမျိုးအမည် အရွယ်အစားအမျိုးအမည်
ပုံစံ	ပုံစံ အရွယ်အစားအမျိုးအမည်
ပုံစံ	CNC စက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည် အရွယ်အစားအမျိုးအမည်CNCစက် ပုံစံ
ပုံစံ	ပုံစံ အရွယ်အစားအမျိုးအမည်gagueအရွယ်အစားအမျိုးအမည် အရွယ်အစားအမျိုးအမည်အရွယ်အစားအမျိုးအမည်
MOQ	ပုံစံ
ပုံစံ	+/- 0.01
ပုံစံ	T / T 50T / T
ပုံစံ	CNC စက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည်CNCစက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည်CNCစက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည်
ပုံစံ	ပုံစံ အရွယ်အစားအမျိုးအမည်CNCစက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည်
ပုံစံ	ပုံစံ
ပုံစံ	2025 T / T 50
ပုံစံ	CNC စက်အရွယ်အစားအမျိုးအမည်
1.NameOEM CNC	
2.ProcessCNC	
3.MaterialAL6061 AL6065AL6063AL7075 POM	
4.Surfacenickle	
5.Tolerance+/- 0.01	
6.100	
7.SpecificationOEMserice	
8.2530	
9.CNCaccessoried	
10.AustrialEU	
11.ISO 9001	
ISO1. 10	
2.	
3. surefacefinishmentkindlsabailable	
4.	
5.	
6.	
7.	
CNC	
CNC	
CNCISO9001	
CNC	
CNCOEM	