

Inspection Report

Report No.: XYDA-140515

Inspection Date: 10th Jun, 2014

Supplier : XY-GLOBAL

Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYDA-140515 Item No.1466790	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
1466790	7000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	7000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product



3. Product



4 Product



5. Product:



6. Product:

品名	品名 品名品名品名品名品名品名品名 品名品名OEM品名品名品名品名品名品名 品名
品名	品名ADC12品名A380品名
品名	品名品名品名品名
品名	品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名
品名	品名品名品名品名品名品名
品名	CNC 品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名CNC品名
品名品名	品名 品名品名品名品名gague品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名
MOQ	品名品名
品名/品名	+/- 0.01品名品名
品名	T / T 50品名品名品名品名品名50品名T / T;品名
品名	CNC品名品名品名品名品名CNC品名 品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名
品名品名品名	品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名
品名	品名品名
品名	20-25品名T / T 50品名品名品名
品名	品名品名品名品名
1.Name品名品名OEM品名品名品名品名	
2.Process品名品名品名品名CNC品名	
3.Material品名ADC12品名A380品名	
4.Surface品名品名品名品名品名nickle品名品名 品名品名	
5.Tolerance品名+/- 0.01品名品名品名品名品名品名品名	
6品名品名品名品名100品名	
7.Specification品名OEM品名serice品名品名品名品名品名品名	
8.品名品名品名品名品名25品名30品名	
9.品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名accessoried品名品名品名	
10.品名品名品名品名品名Austrial品名EU品名	
11.品名ISO 9001	
品名品名品名品名	
ISO品名1. 10品名品名品名	
2.品名品名品名品名品名品名品名	
3. sureface品名finishment品名品名kindls品名abailable品名	
品名品名品名品名4.品名	
5.品名品名	
品名品名6.品名	
7.品名品名品名品名品名品名品名	
品名品名品名	
品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名	
品名品名品名品名品名品名品名	
品名品名品名品名品名品名ISO9001	
品名品名品名品名品名品名品名 品名品名	
OEM品名品名品名品名品名品名品名	