

Inspection Report

Report No.: XYS-130910
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 25th Sep-, 2013
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYS-130910 Item No. Accessories	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
Accessories	5000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	5000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 5% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :



6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นส่วนCNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักร
วัสดุ	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075&NBSP SUS304SUS303SUS316POM
สี	สีเงิน
ขนาด	ตามแบบร่าง
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี
การชำระเงิน	ชำระเงินก่อนผลิต
การขนส่ง	CNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักร
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี
MOQ	100
ราคา/ชิ้น	+/- 0.01
การรับประกัน	T / T 50%ก่อนผลิต 50%T / T; 100%
การรับประกัน	CNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักรCNCเครื่องจักร
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี
การรับประกัน	20-25&NBSP T / T 50%ก่อนผลิต
การรับประกัน	CNCเครื่องจักร
1.Name	ชื่อ OEM CNCเครื่องจักร
2.Process	CNCเครื่องจักร
3.	อลูมิเนียมAL6061 AL6065AL6063AL7075POM
4.Surface	การชุบสีnickle
5.Tolerance	+/- 0.01
6.	100
7.Specification	OEM
8.	25-30
9.	CNCเครื่องจักรaccessoried
10.	AustrialEU
11&NBSP	ISO 9001
ชื่อ-นามสกุล	
ISO	10
2.	
3	surefacefinishmentkindlsavailable
	4
5.	
	6
7.	
ชื่อ-นามสกุล	
CNC	&NBSP
CNC	
CNC	ISO9001
CNC	
CNC	OEM