

Inspection Report

Report No.: XYAN-150310

Inspection Date: 16th Apr., 2015

Supplier: XY-GLOBAL

Inspector: LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO . XYBA-150310 Item No. XY21ZC097	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC097	18000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	18000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary


The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing

2. Product:



3. Product:

4. Product:



XY-150310-100									
Q	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
51	100	100	100	100	100	100	100	100	100
52	100	100	100	100	100	100	100	100	100
53	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100
56	100	100	100	100	100	100	100	100	100
57	100	100	100	100	100	100	100	100	100
58	100	100	100	100	100	100	100	100	100
59	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100
61	100	100	100	100	100	100	100	100	100
62	100	100	100	100	100	100	100	100	100
63	100	100	100	100	100	100	100	100	100
64	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100
66	100	100	100	100	100	100	100	100	100
67	100	100	100	100	100	100	100	100	100
68	100	100	100	100	100	100	100	100	100
69	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
71	100	100	100	100	100	100	100	100	100
72	100	100	100	100	100	100	100	100	100
73	100	100	100	100	100	100	100	100	100
74	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
76	100	100	100	100	100	100	100	100	100
77	100	100	100	100	100	100	100	100	100
78	100	100	100	100	100	100	100	100	100
79	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
81	100	100	100	100	100	100	100	100	100
82	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83	100	100	100	100	100	100	100	100	100
84	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100
86	100	100	100	100	100	100	100	100	100
87	100	100	100	100	100	100	100	100	100
88	100	100	100	100	100	100	100	100	100
89	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
91	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92	100	100	100	100	100	100	100	100	100
93	100	100	100	100	100	100	100	100	100
94	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
97	100	100	100	100	100	100	100	100	100
98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

5. Product :

6. Inspection report:

ชื่อ	CNC 加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工
材料	AL6061 AL6065AL6063AL7075 SUS304SUS303SUS316POM
加工	加工 各種機械加工
加工	加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工
加工	加工 各種機械加工 各種機械加工
加工	CNC 加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工
加工	加工 各種機械加工gague 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工
MOQ	加工
加工/加工	+/- 0.01 各種機械加工
加工	T / T 50% T / T 各種機械加工;加工
加工	CNC 加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工
加工 各種機械加工	加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 CNC 加工 各種機械加工
加工	加工 各種機械加工
加工	20% 25% T / T 50% 各種機械加工
加工	CNC 加工 各種機械加工
1.Name 各種機械加工OEM CNC 加工 各種機械加工	
2.Process 各種機械加工CNC 加工 各種機械加工	
3.Material AL6061 AL6065AL6063AL7075 POM	
4.Surface 各種機械加工nickle 各種機械加工 各種機械加工	
5.Tolerance 各種機械加工+/- 0.01 各種機械加工 各種機械加工	
6. 各種機械加工 100 各種機械加工	
7.Specification OEM service 各種機械加工 各種機械加工	
8. 各種機械加工 25% 30% 各種機械加工	
9. 各種機械加工 CNC 加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 accessoried 各種機械加工 各種機械加工	
10. 各種機械加工 Austrial EU	
11. 各種機械加工 ISO 9001	
加工 各種機械加工	
ISO 加工 1. 10 各種機械加工	
2. 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工	
3. sureface finishment 各種機械加工 kinds available	
各種機械加工 4. 各種機械加工	
5. 各種機械加工	
各種機械加工 6. 各種機械加工	
7. 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工	
各種機械加工	
CNC 加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工 各種機械加工	
CNC 加工 各種機械加工 各種機械加工	
CNC 加工 各種機械加工 ISO9001	
CNC 加工 各種機械加工 各種機械加工	
CNC 加工 各種機械加工 OEM 各種機械加工	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

