

Inspection Report

Report No.: XYBA-141116
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 19th Dec., 2014
Inspector:LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO . XYBA-141116 Item No. XY21ZC036	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC036	6000Pcs	7% inspection	0pcs	No failure	6000Pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

6. Inspection report:

Produk	cnc kilang bahagian ketepatan dimesin , Cnc dimesin bahagian pengedar, ketepatan pengeluar bahagian pemesinan, pembekal ketepatan pemesinan cnc, CNC Machining bahagian, CNC Larik Pemprosesan, CNC Turning Bahagian, bahagian Turing CNC
Bahan	Aluminium AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM dan lain-lain
Ukuran	Menurut lukisan pelanggan
Rawatan permukaan	Rawatan haba, polishing, salutan, merangsang, elektrik, semburan, dan lukisan dan sebagainya
Pembungkusan	Kotak kayu, atau mengikut keperluan pelanggan
Peralatan pemprosesan	CNC pusat pemesinan, mesin pengisaran, bahagian-bahagian mesin penggilingan, mesin gerudi bahagian, mesin pengilangan mendatar, mesin chamfering, mesin pemotong CNC dan lain-lain
Peralatan ukuran	Kekerasan penguji, ketepatan plug gauge, blok tolak, mikrometer luar digital, mikrometer luar, caliper digital, di dalam mikrometer, di dalam talian penunjuk, dail caliper vernier, penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail pada
MOQ	boleh niaga
Precision / Toleransi	+/- 0.01mm
Pembayaran	T / T 50% deposit terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran; atau orang lain.
Skop perniagaan	Pemesinan pusat CNC, CNC pemesinan, cnc pengerudian, cnc perubahan, pengisaran, menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-lain
Permohonan	Mesin automasi, peranti perubahan, mesin industri, kereta, peralatan elektrik, dan industri lain, bahagian-bahagian mesin cnc, bahagian-bahagian auto
Pelabuhan	Shenzhen China
Penghantaran	20-25 hari selepas T / T 50% deposit
Peralatan utama	pusat mesin cnc
1.Name: bahagian pemesinan Harga Kilang OEM cnc	
2.Process: Aluminium die casting, cnc mesin	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM dan lain-lain	
4.Surface: Penggilapan, serbuk bersalut, anodized, nikel saduran, kromat dan lain-lain	
5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01mm	
Kawalan 6.Quality: 100% diperiksa	
7.Specification: OEM serice, ketat setiap lukisan dan sampel	
Masa penghantaran 8. Contoh: 25-30 hari, setiap produk.	
9. Permohonan: bahagian pemesinan cnc, aksesori perlombongan, jentera accessoried, perindustrian, bahagian-bahagian auto, dan lain-lain	
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain	
11. Persijilan: ISO 9001	
Kelebihan kami	
1. 10 tahun pengalaman dengan pensijilan ISO	
2. Semua jenis bahan boleh didapati	
3. Semua kinds daripada sureface finishment adalah available	
4. berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif	
5. masa penghantaran cepat	
6. Sampel boleh didapati	
7. Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia	
Perkhidmatan Kami	
CNC pemesinan bahagian sampel: Bolehkah membekalkan untuk ujian	
Bahagian pemesinan CNC pembungkusan: pembungkusan Standard	
CNC pemesinan bahagian pensijilan: ISO9001	
CNC pemesinan bahagian berkualiti: Kawalan Ketat berkualiti	
CNC pemesinan bahagian OEM adalah dialu-alukan	