

Inspection Report

Report No.: XYBA-141116
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 19th Dec., 2014
Inspector:LEO

Inspection only for:	Inspection Result:
PO . XYBA-141116 Item No. XY21ZC036	PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC036	6000Pcs	7% inspection	0pcs	No failure	6000Pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing



2. Product:



3. Product:



4. Product:



5. Product :

XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
XY21ZC036									
Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Lot No.	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116	141116
Inspection Date	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014	19/12/2014
Inspector	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO	LEO
Defect Found	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Defects Description	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure	No failure
Acceptable Q'ty	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

6. Inspection report:

Продукты	ЧПУ точность механической части завода, ЧПУ обрабатываемых деталей дистрибьютор, точность механической обработки деталей в производстве, поставке точность обработки с ЧПУ, CNC обрабатывающий часть, токарный станок с ЧПУ Обработка с ЧПУ Обращаясь часть, ЧПУ Тьюринга части
Материалы	Алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т.д.
Размеры	По чертежам заказчика
Обработка поверхности	Термообработка, шлифовка, Покрытие, оцинкованные, гальванические, распыление, и живопись, и т.д.
Упаковка	Деревянная коробка, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	ЧПУ обрабатывающий центр, шлифовальные машины, фрезерные детали машин, сверлильный станок части, горизонтальный фрезерный станок для снятия фасок, машина, резка с ЧПУ и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, набрать штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	T / T 50% депозита заранее, 50% T / T перед пересылкой, или другие.
Сфера деятельности	Обрабатывающий центр с ЧПУ, ЧПУ, CNC бурение, ЧПУ токарные, шлифовка, разговоров, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобильные, электрический прибор, и других отраслей промышленности, с ЧПУ обработки деталей, автозапчастей
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после T / T 50% депозита
Основные оборудования	машина центр с ЧПУ
1.Name: заводская цена OEM CNC механической обработки деталей	
2.Process: литье алюминия, с ЧПУ обработки	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т.д.	
4.Surface: Полировка, с порошковым покрытием, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: ЧПУ части, добыча аксессуары, техника accessoried, промышленные, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10 лет опыта работы с ISO сертифицированных	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
ЧПУ механической обработки деталей образца: Можно поставить для теста	
ЧПУ механической обработки деталей упаковки: Стандартная упаковка	
ЧПУ механической обработки деталей сертификация: ISO9001	
ЧПУ механической обработки деталей качества: Строго контроль качества	
ЧПУ механической обработки деталей OEM приветствуется	