

Inspection Report

Report No.: XYDW-140624
Supplier: XY-GLOBAL

Inspection Date: 18th July, 2014
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYDW-140624 Item No. XY33AH017	Inspection Result: PASS
--	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY33AH017	62000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	62000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

1. Packing

2. Product

3. Product

4 Product

5. Product:

XY-GLOBAL 深圳市真朴电子科技有限公司
XY Electronics Technology Co., Ltd

Inspection Date	2014.07.18	Inspector	Leo	Inspector Name	Leo
Product Name	XY33AH017	Product Type	Coiled Spring	Inspection Item	Appearance
Inspection Method	100%	Inspection Standard	XY33AH017	Inspection Result	PASS
Inspection Location	XY-GLOBAL	Inspection Time	18:00	Inspection Status	Completed
Inspection Equipment	Visual	Inspection Environment	Normal	Inspection Remarks	
Inspection Operator	Leo	Inspection Supervisor	Leo	Inspection Conclusion	PASS

6. report

Продукты	Точность ЧПУ механической части завода, ЧПУ обрабатываемых деталей дистрибьютор, точность обработки части производитель, поставщик точность обработки с ЧПУ, CNC обрабатывающий часть, ЧПУ Токарный станок Обработка с ЧПУ Обращаясь Часть, ЧПУ Тьюринга части
Материалы	Алюминий AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM и т.д.
Размеры	Согласно с рисунком заказчика
Обработка поверхности	Тепло лечение, полировка, покрытие, оцинкованная, гальваническое, распыление, и живопись, и т.д.
Упаковка	Деревянный коробка, или в соответствии с требованиями заказчика
Обработка оборудования	ЧПУ обрабатывающий центр, шлифовальные машины, фрезерные детали машин, сверлильный станок части, горизонтальный фрезерный станок для снятия фасок, машина, резка с ЧПУ и т.д.
Мера оборудование	Твердость тестер, точность плагин gauge, измерительный блок, цифровой вне микрометра, за микрометра, цифровой суппорт, внутри микрометра, внутри набора Индикатор, набрать штангенциркуль, наберите показатель, глубина штангенциркуль и так на
МОQ	оборотный
Точность / Допуск	+/- 0,01 мм
Оплата	T / T 50% депозита заранее, 50% T / T перед пересылкой, или другие.
Сфера деятельности	ЧПУ обрабатывающий центр с ЧПУ, механическая обработка, сверление с ЧПУ, ЧПУ токарных, шлифовальных, разговоров, дизайн формы и обработки, литья, листового умственной работоспособности и т.д.
Применение	Автоматизация машина, медицинский прибор, промышленная машина, автомобиль, электрический прибор, и других отраслей промышленности, ЧПУ обработки деталей, автозапчасти
Порты	Шэньчжэнь Китай
Доставка	20-25 дней после T / T 50% депозита
Основные оборудования	ЧПУ центр машины
1.Name: заводская цена OEM CNC механической обработки деталей	
2.Process: литье алюминия, с ЧПУ обработки	
3.Material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM и т.д.	
4.Surface: Полировка, с порошковым покрытием, анодированный, никель обшивки, хромат и т.д.	
5.Tolerance: может доходить до +/- 0,01 мм	
Контроль 6.Качество: 100% проверенные	
7.Specification: OEM serise, строго согласно чертежу и образцов	
8. Срок поставки образца: 25-30 дней, в продукции.	
9. Применение: ЧПУ части, добыча аксессуары, техника accessoried, промышленные, автозапчасти и т.д.	
10. Заказчик: США, Канада, Austrial, ЕС и т.д.	
11. Сертификация: ISO 9001	
Наше преимущество	
1. 10 лет опыта работы с ISO сертифицированных	
2. Все виды материала доступен	
3. Все kinds из sureface finishment является available	
4. Высокое качество с конкурентоспособной ценой	
5. Быстрый срок поставки	
6. Имеющийся образец	
7. Иметь опыт экспорта по всему миру	
Наши Услуги	
ЧПУ механической обработки деталей образца: Можно поставить для теста	
ЧПУ механической обработки деталей упаковки: Стандартная упаковка	
ЧПУ механической обработки деталей сертификация: ISO9001	
ЧПУ механической обработки деталей качества: Строго контроль качества	
ЧПУ механической обработки деталей OEM приветствуется	